



PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA

MAYO, 2018

INFORME GENERAL

Santo Domingo, D.N.
7 de Mayo, 2018



1- Tabla y gráfico de los combustibles líquidos.

| Estaciones de Combustibles Líquidos | Fecha | Mangueras Verificadas | Mangueras Cerradas |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| Estación ESSO - Ensanche La Fe | 1/5/2018 | 20 | 0 |
| Estación NATIVA - Ensanche Luperón | 1/5/2018 | 34 | 2 |
| Estación NEXT - Ens. Ozama | 15/5/2018 | 18 | 0 |
| Estación ISLA - Ens. Ozama | 15/5/2018 | 13 | 0 |
| Estación SUNIX- Los Mina | 15/5/2018 | 12 | 0 |
| Estación TOTAL- Los Mina | 15/5/2018 | 10 | 0 |
| Total Estaciones 6 | | 107 | 2 |

