



PRO CONSUMIDOR
INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA

MAYO, 2018

INFORME GENERAL

Santo Domingo, D.N.
7 de Mayo, 2018



1- Tabla y gráfico del GLP.

Envasadoras de GLP	Fecha	Mangueras Verificadas	Mangueras cerradas
Envasadora Tropigas - Villa Faro	28/5/2018	8	0
Total Envasadoras 01		8	0

